



COMMUNE DE CHÂTEAU-D'OEX

Bâtiment communal | Grand Rue 67 | 1660 Château-d'Oex
Téléphone 026 924 22 00 | www.chateaudoex-admin.ch

Conseil communal
de et à
1660 Château-d'Oex

Château-d'Oex, le 8 septembre 2021
Greffe + Travaux_0135 + 9122_Communications
éditées + 3537 Piscine-restaurant_EG

Réparation du bassin de la piscine du Berceau

Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Le bassin de la piscine du Berceau montre quelques sérieux signes d'usure. Le béton devient poreux et se décolle de plus en plus.

Dans le courant du mois de juin, alors que la piscine était pleine, une intervention en urgence a dû être effectuée pour poser une plaque au fond du bassin afin de freiner le décollage du béton.

Afin de remédier à ce problème, nous avons fait appel à une entreprise spécialisée dans la rénovation de bassins à l'aide de résine. Il a été convenu de procéder, durant le mois de septembre, à des sondages afin de définir la qualité du béton au sol et sur les murs du bassin.

Le montant de ces sondages et analyses se monte à CHF 10'500.00. Ce montant n'était pas prévu au budget 2021 et fait donc l'objet d'un dépassement.

Le résultat de ces analyses permettra d'établir un préavis pour la réfection complète du bassin en 2022. Ce préavis sera vraisemblablement présenté en mars 2022.

La municipalité.